

-mediaMAX MINI HD-

Nouveautés de la version / historique des modifications

Version 1.56

1. Ajout de l'option pour activer ou désactiver le mode multi-fenêtre dans le menu Setup → Système. Cette amélioration est disponible uniquement pour le mini S2C2T2HD.
2. Ajout à la liste des options de la touche FAV l'option mode multi-fenêtre. Cette amélioration est disponible uniquement pour le mini S2C2T2HD.
3. Résolution d'un problème avec le fonctionnement de la barre de la qualité en DVB-C pour le mini S2C2T2HD.

Version 1.54

1. Outil SATCR : Ajout d'une nouvelle option Auto dans la bande basse et haute. Similaire au ton 22 KHz auto.
2. Amélioration de la mesure de puissance en DVB-C pour le mediaMAX MINI S2C2T2 HD.
3. Amélioration de la mesure de BER(b) en DVB-T.
4. Amélioration du support pour certains modèles de commutateurs SATCR.
5. Outil pour transmodulateurs: Ajout de l'option CAS/ID.
6. Résolution d'un problème concernant l'enregistreur (datalogger) avec l'audio FM radio.
7. Correction des erreurs 0505 et 0508 de l'outil de programmation des transmodulateurs , quand le canal de sortie a été modifié dans les transmodulateurs avec sortie DVB-C, pour le mediamax MINI S2T HD.

Version 1.52

1. Première version pour mediamax MINI S2C2T2HD.
2. Ajout à la liste des options de la touche FAV capture d'écran.
3. La fréquence affichée sur la présentation de mesures de l'enregistreur (datalogger) d'un programme SATCR est la fréquence IF du slot.
4. Correction d'un problème de selection du standard analogique de la vidéo externe dans certaine cas.

Version 1.46

1. Correction d'un problème pouvant empêcher le verrouillage correct du signal en DVB-C dans certains cas.

Version 1.45

1. En satellite en mode spectre / navigation par fréquence, ajout de l'affichage du *Network Name* (ou de l'*Original Network Name* si le *Network Name* n'est pas disponible). Le *Network Name* dépend du transpondeur et correspond en général au nom du satellite.
2. Amélioration de l'outil de programmation des transmodulateurs : il est désormais possible d'accéder à plus de 64 services sur un transpondeur en entrée.
3. Correction d'un problème d'affichage du spectre en navigation par fréquence après avoir utilisé un programme spécifique.
4. Correction d'erreurs de rafraîchissement de l'affichage.
5. Amélioration de la détection des pilotes SATCR. Augmentation du nombre d'informations affichées lors de la recherche.
6. Correction d'une erreur dans la recherche des satellites.

Version 1.39

1. Résolution d'un problème concernant l'audio analogique.
2. Ajout de l'option buzzer dans le menu audio.
3. Ajout de la fonction de capture du TS (Transport Stream).
4. Amélioration du scan de bande terrestre.
5. Suppression de l'outil PRO200 (incompatible) des menus.
6. Suppression de l'option "bip à chaque appui de touche".
7. Résolution d'un problème concernant la sortie HDMI lors de la sortie du mode veille.
8. Résolution d'un blocage de plus de 35 secondes pouvant parfois se produire dans certains cas particuliers lors du changement d'un programme satellite vers un autre.
9. Correction de traductions en Anglais.
10. Correction de textes en Français.
11. Amélioration du fonctionnement du mode "Max Hold".
12. Résolution de quelques bugs de rafraîchissement de l'affichage.
13. Amélioration de l'outil de programmation des transmodulateurs.
14. Améliorations concernant l'outil DVB-T.

Version 1.23

1. Correction d'un bug concernant la détection de certains dispositifs USB.
2. Correction d'un bug concernant l'activation des alarmes.

Version 1.22

1. Correction d'un bug pouvant causer un redémarrage lors de l'outil d'identification du satellite.
2. Correction d'un bug bloquant dans le menu audio.
3. Amélioration des traductions dans la fenêtre d'information

Version 1.21

1. Correction de la version de *boot* indiquée dans le *datalogger* (enregistreur), elle était toujours notée comme version 0.00.
2. Désormais le mesureur demande confirmation avant d'effectuer une réinitialisation (retour aux réglages d'usine).
3. Outil pour transmodulateurs : correction d'un bug bloquant concernant la programmation des modules MTW 310.
4. Correction d'un bug pouvant survenir lors de l'utilisation du datalogger (enregistreur) avec des signaux DVB-T et DVB-C.
5. Mise à jour du *bootloader* vers la version 1.1.2.
6. Désormais la version du noyau est indiquée dans la fenêtre d'information.
7. Amélioration des traductions dans la fenêtre d'information

Version 1.20

1. Correction d'un problème de rafraîchissement en mode de détection de pics.
2. Correction de la mesure de qualité en mode moniteur.
3. Correction d'un problème dans le système de protection contre les courts-circuits de la télé-alimentation LNB.
4. Correction dans le datalogger (enregistreur) de la valeur du filtre utilisé.
5. Correction d'un problème de rafraîchissement de la grille.
6. Correction d'un bug entraînant un blocage lors du chargement d'une sauvegarde.
7. Support du format audio AAC.
8. Traduction du message affiché lors de l'extinction du mesureur.
9. Désormais la fenêtre d'information concernant l'adresse IP n'est affichée que si un câble est branché sur l'entrée Ethernet.
10. Affichage de la valeur en "Mbytes" au lieu de "MO" dans la fenêtre d'information lorsque la langue choisie n'est pas le Français.
11. Mise à jour de plusieurs traductions.
12. Suppression de l'outil PRO 200, non supporté par le mesureur HD.

Version 1.17

1. Première version pour MediaMAX MINI HD S2T / MediaMAX MINI HD S2CT.