

-PRO 201-

Novedades de la versión / Histórico de cambios

Versión 1.8.53

1. Actualizado el menú LTE para las Genius. Ahora antes de entrar en el menú principal es necesario seleccionar entre estas 4 opciones:
 - a. Normal (UHF 21-69)
 - b. LTE (UHF 21-60)
 - c. LTE 5G (UHF 21-48)

Versión 1.8.52

1. Solucionado problema nuevo menú Lte no se mostraba en Genius ICT fabricada antes del 2009.

Versión 1.8.51

2. Añadido nuevo menú LTE para las Genius. Ahora antes de entrar en el menú principal es necesario seleccionar entre estas 2 opciones:
 - a. Normal (UHF 21-69)
 - b. LTE (UHF 21-60)
3. Corregido un problema con las Genius 6 y la entrada UHF3.
4. Mejora en las Genius: al cambiar la configuración de las entradas, todos los filtros estan en modo digital.
5. Corregido el valor de la resolución de vídeo de salida a 50 Hz.

Versión 1.8.48

1. Corregido el ajuste del ancho de banda de salida de los transmoduladores con dos MUX de salida COFDM.
2. Corregido error en la visualización de la hora en los transmoduladores.
3. Ahora muestra el mensaje "Por favor espere" tras cargar los valores por defecto y durante el reinicio tras actualizar los transmoduladores.

Versión 1.8.46

1. Añadido el soporte para los transmoduladores TWSF 310 CI y TWSQ 310 CI.
2. Se añade la posibilidad de elegir número de CAM's activas.
3. Actualizados las cadenas de texto en el menú Config.

Versión 1.8.43

1. Se añade soporte para poder editar los siguientes parámetros en los transmoduladores y ETWF 310: TSID, NID, ONID, nombre de red y nombre de servicios.

Versión 1.8.42

1. Añadido el soporte para el menú CI de los transmoduladores.
2. Mejorado el texto en los menús de los transmoduladores.
3. Solucionado problema que se producía al realizar una actualización de los transmoduladores.

Versión 1.8.41

1. Añadido nuevo grupo de equipos en el PRO 201. A partir de esta versión los equipos con entrada analógica como el encoder ETWF 310 quedará incluido en el nuevo archivo P201_5.upg.
2. Añadido nueva opción "Renombrar servicios" para el encoder ETWF 310.

Versión 1.8.40

1. Añadido el soporte para los transmoduladores TSF 310 CI con salida Twin (modelos con número de serie superior a 0755114401882).

Versión 1.8.37

1. Actualizados las cadenas de texto del programador en inglés.
2. Solucionado problema en el programador al mostrar el menú O.L de los transmoduladores.
3. Se amplía el número de memorias disponibles del programador. A partir de esta versión cada modelo de transmodulador dispondrá de 100 memorias.
Nota importante: Debido a la restructuración de la memoria en el programador, la primera vez que se conecte con un transmodulador tardará varios minutos en reconocer la unidad, además cualquier programa memorizado con anterioridad se borrará de la memoria.
4. Se añade la opción Reset CAM en el menú de los transmoduladores CI, que permite realizar un reset a la CAM conectada.
5. Solucionado problema al eliminar un servicio codificado del menú de descriptación.
6. Añadido soporte para el módulo ETWF 310.

Versión 1.8.33

1. Solucionado un error al borrar el registro de eventos almacenados (Txx 310 CI).

Versión 1.8.32

1. Solucionado un error al borrar el registro de eventos almacenados (Txx 310 CI).
2. Soporta la programación del módulo TSQ 310 CI.

Versión 1.8.30

1. Solucionado un problema al cambiar el estándar de canal en la Genius 5.
2. Solucionado un problema con el idioma del programador al cambiar entre diferentes equipos.

Versión 1.8.29

1. Solucionado un problema con los ficheros de datos de los transmoduladores.
2. Mejorada la opción de añadir servicios en los transmoduladores.
3. Mejorada la comprobación del rango de valores en los parámetros de salida del MTW 310.
4. Modificado el método de calculo relativo al cambio de estándar en las centrales Genius.
5. Soporta la programación del módulo TSF 310 CI.

Versión 1.8.28

1. Soporta la programación del módulo TFF 310.
2. Mejorado el proceso de actualización del programador desde la memoria SD.
3. Solucionado un problema al actualizar módulos DVB 310 T.

Versión 1.8.24

1. Se añade la opción de ordenación de servicios LCN en la opción de menú <Config> de los transmoduladores.
2. Se añade la función de grabación y recuperación de la configuración de los transmoduladores, desde la opción de menú <Auto>.

Versión 1.8.22

1. Soporta la programación del módulo TSQ 310.

Versión 1.8.21

1. Soporta la programación de la central programable Genius 5.
2. Soporta la programación del módulo TSF 310.

Versión 1.8.15

1. Se añade el estándar de canales australiano en las centrales programables Genius.

Versión 1.8.13

1. Soporta cabeceras que no dispongan de DVBUS.

Versión 1.8.11

1. Permite la programación del módulo MTW 310.
2. Se implementa el protocolo DVBUS para las cabeceras.

Versión 1.8.6

1. Permite la programación de los módulos TKQ 310 y TKF 310.

Versión 1.8.1

1. Primera versión de PRO 201 no compatible con PRO 200.