

-MAXWIFI-

Quoi de neuf dans cette version / Journal des modifications

Variante 2.7.5

- Modification de la couleur du voyant d'état en jaune en tant qu'indicateur de niveau de signal Wi-Fi faible.
- Changement de couleur du voyant d'état lors d'un redémarrage bleu aigue-marine.
- Correction de la couleur du voyant d'état sur le contrôleur pour qu'il redevienne violet après avoir utilisé la fonction WPS.
- Ajout de l'option *Management Frame Protection* dans le menu *Wireless Security Setup*. La valeur par défaut est aucune.
- Dans le menu WAN, l'option de *Web Accessed port* a été ajoutée pour indiquer le port de l'interface Web lors de l'accès à partir du réseau MAXWIFI WAN.
- Corrections de bogues et améliorations.

Variante 2.0.7

- Première sortie