

1. Medidas de seguridad · *Safety rules*

1. Mantenga limpia y bien ventilada la zona de trabajo.
Keep clean and well-ventilated the work area.
2. Utilice guantes apropiados para la manipulación de cables de fibra óptica para evitar lesionarse la piel con la fibra óptica o cortarse con las herramientas para su manipulación.
Wear proper gloves for handling fiber optic cables to avoid skin injury with fibers or cut with tools.
3. Utilice gafas de seguridad con protección lateral para evitar lesionarse los ojos con fragmentos de fibra.
Wear safety glasses with side shields to protect your eyes from fiber shards or splinters.
4. Nunca mire directamente el extremo de la fibra si está conectada a una fuente de luz. Podría sufrir lesiones graves en los ojos.
Never look directly into the end of fiber cables if there is a light source at the other end. It could cause serious eye injuries.
5. Guarde los restos de fibra y cable sobrantes dentro un contenedor cerrado.
Keep the fiber and cable scraps in a closed container.

2. Descripción · *Description*

1. Para pelar cubierta exterior hasta 3mm
For stripping outer jacket up to 3mm
2. Para pelar buffer de 900µm
For stripping 900µm buffer insulation
3. Para pelar revestimiento de 250µm
For stripping 250µm coating
4. Bloqueo / desbloqueo de la herramienta
Lock / unlock the tool



3. Instrucciones · *Instructions*

1. Presionar asas y desbloquear el seguro · *Squeeze handles and open the lock*
2. Pele la cubierta exterior · *Stripping outer jacket*
3. Pele el buffer de 900µm · *Stripping 900µm buffer insulation*
4. Pele el revestimiento de 250µm · *Stripping 250µm coating*