

Mise à jour du MediaMAX EVO

Note: Afin d'installer la dernière version logicielle sur votre mesureur, celui-ci doit disposer de la version 4.3.0 ou ultérieure. Si la version de votre mesureur est antérieure à la 4.3.0, mettez d'abord à jour votre mesureur avec la 4.3.0 puis ensuite mettez le à jour avec la dernière version.

Matériel nécessaire:

- votre MediaMAX EVO version 4.3.0 ou ultérieure;
- une clé / un disque USB 2.0;
- le nouveau logiciel (firmware) du mesureur de champs;
- un PC;

NOTE: Si vous avez des programmes enregistrés dans votre MediaMAX EVO, sauvegardez-les sur votre clé USB 2.0 avant de mettre à jour votre mesureur. En effet, lors du processus de mise à jour, les programmes enregistrés dans le mesureur seront effacés. Une fois la mise à jour effectuée, vous pourrez recharger les programmes depuis votre clé USB 2.0.


Pour réaliser cette opération, consultez le chapitre "Programmes" du manuel utilisateur du MediaMAX EVO.

Étapes préalables:


- Téléchargez la version la plus récente du logiciel (firmware) prévu pour votre mesureur. Vous pourrez la trouver à l'adresse suivante: <http://www.ftemaximal.com/frances/firmware.php>
ou
<http://www.ftemaximal.com/frances/productos2.php?id=19&idss=100&idp=780&num=4&idserie=100>.
- Décompressez le fichier téléchargé. L'archive contient:
 - o app_usb.bin

Mise à jour:


1. Copiez le fichier app_usb.bin dans le répertoire racine de votre clé USB 2.0 ;
2. Mettez en route l'EVO. Allez dans le menu "Configuration" → "Système" → et sélectionnez "Mise à jour firmware", mais **SANS** confirmer cette option par "OK".



3. Connectez alors votre clé USB 2.0 au mesureur. Si la clé est correctement insérée et détectée par le mesureur, l'écran suivant s'affiche:



4. Confirmez alors l'option "Mise à jour firmware" en appuyant sur "OK". La fenêtre suivante s'affichera alors



5. Une fois la mise à jour effectuée, le mesureur redémarrera automatiquement. Après cette ultime étape, le mesureur disposera de la dernière version logicielle (firmware).