

Agustí Pi i Sunyer, 15 08192 Sant Quirze del Vallès Fax +34 93 729 30 73 (Barcelona)

Tel. +34 93 729 27 00 www.ftemaximal.com

Procédure de mise à jour MAX S405HD plus

Matériel nécessaire:

• USB (FAT 32).

• Dernière version disponible.

Afin de procéder à la mise à jour, vous devez disposer du fichier correspondant à la dernière version disponible, que vous pouvez télécharger à l'adresse suivante:

http://ftemaximal.com/

A cette adresse internet vous pourrez trouver un fichier compressé au format ZIP. Décompressez-le à la racine de votre clé USB.

Connecter la clé USB à la prise sur le panneau frontal du récepteur.

Sélectionner Menu / Outils /	Mise à jour	du logiciel /	Mise à jour	USB-
STB et appuyez sur le boutor	ı OK.	-	-	

• Mise à jour du logici	el
Mise à jour USB-STB	÷
Sauver sur USB	
Mise à jour OTA	
Distant Patron	
Deplace. Entrer	Sorur



Attention! Ne pas éteindre le récepteur pendant l'enregistrement.

Sélectionner "Logiciel" dans le mode de mise à jour à réaliser. Choisir le fichier de mise à jour dans la ligne "Logiciel". Appuyez sur

"Démarrer" pour commencer la mise à jour.

Une fois que la barre de progression a atteint 100%, du récepteur redémarre automatiquement.

A ce point, le logiciel de mise à jour sera effectuée.

• Mise à jour USB-S'	тв	
Mode de mise à jour	Logiciel	
Logiciel	alil_20091029.bin	
Démarrer	1	
Do not power off! Upgra Upgrade succeed. STB will reboot	ade starts, please wait	
Choisir 🚺 Chan	ger Man Sortir	